




单位: (mm)



技术要求

A(5:1)

1. 外表面均需喷砂亚白色氧化处理。
2. 供应商需在平台底部刻印上代号(我公司给供应商,代表不同供应商的标志)。
3. 如图所示指定位置需贴机械伤人标签(由我公司给供应商)和型号标签(按我公司要求供应商自己制作)。
4. 除要求外,其余任何地方不得有标签或Logo。
5. 当平台用于没有激光防护罩的工作台上使用时,工程师必须每个平台配套1个光电开光短保护罩和1个光电开光长保护罩使用。



深圳市同创达自动化设备有限公司
Shenzhen TongChuangda Automation Equipment Co., Ltd

设计	日期	材料	铝	表面处理	氧化
----	----	----	---	------	----

公差要求	线性公差 $X, Y, Z \pm 0.2$ $X, Y \pm 0.05$ 角度公差 $X, Y, Z \pm 0.2$ $X, Y \pm 0.05$	名称:	【HUS135D-4-S__-B57+手播】【选型图】
------	--	-----	-----------------------------

机械行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12
梯形丝杆行程	4														
梯形丝杆外径	16														

单位	比例	图号:	数量	版本
mm	1:1		1件	00